

Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Reparatur MOOG Servo- und Proportionalventile sowie

Regelventile



Hersteller: partnership

Produktnummer:

RS2010

Beschreibung

Die zur Reparatur eingesandten Ventile werden einer Eingangsprüfung unterzogen, um den erforderlichen Reparaturumfang festzustellen.

Eingangsprüfung

MOOG-HYDROLUX Hauptstufe

- Zustand des Kolben (Kolbenreibung)
- Elektronikausgang
- Position des Wegaufnehmers
- Elektronik mit Wegaufnehmer
- O-Ringe und Gleitringe

MOOG Pilotstufe



Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

- Zustand der Filter
- Strahlteiler
- Ölqualität
- Spiel zwischen Kolben und Buchsen
- Elektronik mit Wegaufnehmer
- O-Ringe
- Regelverhalten im Kleinsignalbereich
- Nulleinstellung
- Zustand der Düsen

Freischaltventil

• O-Ring

Nach Freigabe des Reparaturauftrags werden die erforderlichen Leistungen durchgeführt und dokumentiert. Abschließend wird eine Funktionsprüfung durchgeführt mit Diagrammerstellung und Auswertung.